

Illustrated part list IPL update

Instruction

Husqvarna Division; Handheld

Husqvarna



Назви виробів

545 Mark II / 545G Mark II

Опис змін

Новий удосконалений варіант торсійної пружини 582 64 49-02 для нового привода й шківів стартера

Коментарі

Торсійна пружина 582 64 49-02 є повністю взаємозамінною.

Шків стартера не підлягає заміні, тому було прийнято рішення запропонувати новий комплект шківів стартера задля покращення довговічності, в також знати шків стартера 582 50 32-02 та привод 582 50 31-02 як окремі деталі.

Дата введення в процес виготовлення

Серійний номер / дата	Примітка
2202000087	

Оновлення ІСЗ

Назва сторінки	Контрольний номер	Новий артикул	Назва	Попередній артикул	Примітка
Стартер	3		Шків стартера	582 50 32-02	
Стартер	7	596 23 05-02	Вузол стартера	596 23 05-01	
Стартер	14		Привод	582 50 31-02	
Стартер	15	599 28 92-02	Шків стартера	599 28 92-01	
Стартер	13	582 64 49-02	Торсійна пружина	582 64 49-01	