

Illustrated part list IPL update

Instruction

Husqvarna Division; Handheld

Husqvarna



Nazwa produktu

545 Mark II / 545G Mark II

Opis zmiany

Nowy, ulepszony wariant sprężyny skrętnej 582 64 49-02 do mocowania nowego koła rozrusznika i koła linowego rozrusznika

Komentarze

Sprężyna skrętna 582 64 49-02 jest w pełni wymienna.
Koło linowe rozrusznika nie jest wymienne, dlatego podjęto decyzję o zaoferowaniu nowego zestawu koła rozrusznika w celu poprawy trwałości i wymontowaniu koła linowego rozrusznika 582 50 32-02 i koła rozrusznika 582 50 31-02 jako pojedynczych części.

Wprowadzono od

Numer seryjny / data	Uwagi
2202000087	

Aktualizacje IPL

Tytuł strony	Nr referencyjny	Nowy nr części	Nazwa	Stary nr części	Uwagi
Rozrusznik	3		Koło linowe rozrusznika	582 50 32-02	
Rozrusznik	7	596 23 05-02	Zespół rozrusznika	596 23 05-01	
Rozrusznik	14		Koło rozrusznika	582 50 31-02	
Rozrusznik	15	599 28 92-02	Koło linowe rozrusznika	599 28 92-01	
Rozrusznik	13	582 64 49-02	Sprężyna skrętna	582 64 49-01	