

Illustrated part list IPL update

Instruction

Husqvarna Division; Handheld

Husqvarna



Productnaam

545 Mark II / 545G Mark II

Beschrijving van wijziging

Nieuwe, verbeterde variant van torsieveer 582 64 49-02 voor het aanbrengen van nieuwe aandrijving en startkoordpoelie

Opmerkingen

Torsieveer 582 64 49-02 is volledig uitwisselbaar.

De startkoordpoelie is niet uitwisselbaar. Daarom is besloten om een nieuwe startkoordpoelieset aan te bieden om de duurzaamheid te verbeteren, en om de startkoordpoelie 582 50 32-02 en aandrijving 582 50 31-02 als afzonderlijke onderdelen te verwijderen.

Geïntroduceerd vanaf

Serienummer/datum	Opmerking
2202000087	

IPL-updates

Paginatitel	Ref.nr.	Nieuw onderdeelnr.	Naam	Excl. onderdeelnr.	Opmerking
Startmotor	3		Startkoordpoelie	582 50 32-02	
Startmotor	7	596 23 05-02	Startmotor, compleet	596 23 05-01	
Startmotor	14		Aandrijving	582 50 31-02	
Startmotor	15	599 28 92-02	Startkoordpoelie	599 28 92-01	
Startmotor	13	582 64 49-02	Torsieveer	582 64 49-01	