

Illustrated part list IPL update

Instruction

Husqvarna Division; Handheld

Husqvarna



Nombres del producto

545 Mark II/545G Mark II

Descripción del cambio

Nueva variante mejorada del muelle de torsión 582 64 49-02 para instalar un nuevo impulsor y una nueva polea del mecanismo de arranque.

Comentarios

El muelle de torsión 582 64 49-02 es totalmente intercambiable.

La polea del mecanismo de arranque no es intercambiable, por lo que se decidió ofrecer un nuevo kit de polea para mejorar la durabilidad y retirar la polea del mecanismo de arranque 582 50 32-02 y el impulsor 582 50 31-02 como piezas individuales.

Introducido en producción a partir de

Número de serie/fecha	Observaciones
2202000087	

Actualizaciones de IPL

Título de la página	N.º ref.	Ref. nueva	Nombre	Excluida ref.	Observaciones
Mecanismo de arranque	3		Polea del mecanismo de arranque	582 50 32-02	
Mecanismo de arranque	7	596 23 05-02	Conjunto del mecanismo de arranque	596 23 05-01	
Mecanismo de arranque	14		Impulsor	582 50 31-02	
Mecanismo de arranque	15	599 28 92-02	Polea del mecanismo de arranque	599 28 92-01	
Mecanismo de arranque	13	582 64 49-02	Muelle de torsión	582 64 49-01	