

Illustrated part list IPL update

Instruction

Husqvarna Division; Handheld

Husqvarna



Název produktu

545 Mark II / 545G Mark II

Popis změny

Nová, vylepšená varianta torzní pružiny 582 64 49-02 pro montáž do nového unášeče a startovací kladky

Poznámky

Torzní pružina 582 64 49-02 je plně zaměnitelná.

Startovací kladka není zaměnitelná, proto byla vytvořena nová sada startovací kladky pro zvýšení odolnosti a došlo k odstranění startovací kladky 582 50 32-02 a unášeče 582 50 31-02 jako samostatných dílů.

Zavedeno od

Výrobní číslo / Datum	Poznámka
2202000087	

Aktualizace IPL

Nadpis stránky	Ref. č.	Nové objednáací číslo dílu	Název	Exkl. objednáací číslo dílu	Poznámka
Startér	3		Startovací kladka	582 50 32-02	
Startér	7	596 23 05-02	Sestava startéru	596 23 05-01	
Startér	14		Unášeč	582 50 31-02	
Startér	15	599 28 92-02	Startovací kladka	599 28 92-01	
Startér	13	582 64 49-02	Torzní pružina	582 64 49-01	