

# Lista de peças ilustrada – Atualização da IPL



Nome(s) do(s) produto(s)

**522iHD60, 522iHD75, 522iHDR60**

Descrição da alteração

Alojamento atualizado com um parafuso adicional introduzido para proporcionar uma fixação reforçada do punho traseiro no alojamento. O novo kit de peças sobresselentes 547 79 95-01 é iniciado para o corta-sebes com alojamento antigo 598 36 98-01 e 598 36 99-01. Ponto de paragem do número de série (consultar os detalhes abaixo).

Comentários

As metades esquerda e direita do novo ALOJAMENTO **NÃO** são compatíveis com os números de peça do ALOJAMENTO antigo esquerdo e direito.

Introduzidos a partir de

Número de série/data	Observação
Até ao número de série 20241815762	Novo kit 547 79 95-01 se o cliente necessitar de substituir o ALOJAMENTO antigo esquerdo ou direito. <b>NOTA!</b> Após a primeira substituição pelo novo kit 547 79 95-01, o cliente poderá encomendar individualmente as duas metades novas 598 36 98-03 e 598 36 99-03.
A partir do número de série 20241815763	Novo ALOJAMENTO 598 36 98-03 e 598 36 99-03.

Atualizações da IPL

Título da página	N.º de ref.	N.º da peça nova	Nome	N.º da peça excl.	Observação
ALOJAMENT O	17	547 79 95-01	Kit de peças sobresselentes do conjunto do ALOJAMENTO	598 36 98-01	Até ao número de série 20241815762.
ALOJAMENT O	17	547 79 95-01	CONJUNTO DO ALOJAMENTO Kit de peças sobresselentes	598 36 99-01	Até ao número de série 20241815762.
ALOJAMENT O	1	598 36 98-03	ALOJAMENTO esquerdo		A partir do número de série 20241815763.
ALOJAMENT O	2	598 36 99-03	ALOJAMENTO direito		A partir do número de série 20241815763.