

Geïllustreerde onderdelenlijst - IPL-update



Productnaam

522iHD60, 522iHD75, 522iHDR60

Beschrijving van wijziging

Nieuwe behuizing met een extra schroef die zorgt voor een versterkte bevestiging van de achterste hendel in de behuizing. Er wordt een nieuwe reserveonderdelenset 547 79 95-01 geïnitieerd voor de heggenschaar met de oude behuizing 598 36 98-01 en 598 36 99-01. Breekpunt serienummer (zie onderstaande details).

Opmerkingen

De linker- en rechterhelft van de nieuwe BEHUIZING zijn **NIET** compatibel met de oude linker- en rechter onderdeelnummers van de BEHUIZING.

Geïntroduceerd vanaf

Serienummer/datum	Opmerking
Tot serienummer 20241815762	Nieuwe set 547 79 95-01 als de klant de oude BEHUIZING links of rechts moet vervangen. LET OP! Na het voor de eerste keer vervangen door de nieuwe set 547 79 95-01 kan de klant zowel de nieuwe helften 598 36 98-03 als 598 36 99-03 afzonderlijk bestellen.
Vanaf serienummer 20241815763	Nieuwe BEHUIZING 598 36 98-03 en 598 36 99-03.

IPL-updates

Paginatitel	Ref. nr.	Nieuw onderdeelnr.	Naam	Excl. onderdeelnr.	Opmerking
BEHUIZING	17	547 79 95-01	Set met reserveonderdelen voor BEHUIZING	598 36 98-01	Tot serienummer 20241815762.
BEHUIZING	17	547 79 95-01	BEHUIZING reserveonderdelenset	598 36 99-01	Tot serienummer 20241815762.
BEHUIZING	1	598 36 98-03	BEHUIZING links		Vanaf serienummer 20241815763.
BEHUIZING	2	598 36 99-03	BEHUIZING rechts		Vanaf serienummer 20241815763.