

Illustrated part list IPL update

Instruction

Handheld; Husqvarna Forest & Garden

Husqvarna



Nazwa produktu

540iXP, 540iXP Bluetooth, 540iXPG

Opis zmiany

Udoskonalenie podwozia i położenia mikroprzełącznika.

Uchwyt mikroprzełącznika jest regulowany, aby zapobiec jego nadmiernemu przesunięciu w dół. Może to spowodować, że spust pozostanie w położeniu zwolnionym, a pilarka będzie działać nieprawidłowo (tak jakby hamulec był włączony) i nie będzie mogła pracować.

Komentarze

W pełni wymienny.

Wprowadzono od

Numer seryjny / data	Uwaga
22 listopada 2022 r.	Rozpoczęcie produkcji

Aktualizacje IPL

Tytuł strony	Nr referencyjny	Nowy nr części	Nazwa	Stary nr części	Uwaga
Podwozie	2	594 92 92-02	Podwozie	594 92 92-01	

Niniejszy dokument podlega kontroli i aktualizacji wyłącznie w wersji elektronicznej w serwisie How We Work — poziom klasyfikacji: Internal

Właściciel: Leena Rundberg

Wersja: 2.0

ID dokumentu: HWWDOC-1878489343-5822

Edytor: Leena Rundberg

Zatwierdzono: 2019-03-07 przez Thomas Engvall