

Illustrated part list IPL update

Instruction

Handheld; Husqvarna Forest & Garden

Husqvarna



Tuotenimet

540iXP, 540iXP Bluetooth, 540iXPG

Muutoksen kuvaus

Rungon ja mikrokytkimen asennon parantaminen.

Mikrokytkimen pidike säädetään siten, että se ei liu'u liian alas paikaltaan. Tämä voi aiheuttaa liipaisimen jäämisen vapaa-asentoon, jolloin moottorisaha pysähtyy ikään kuin jarru olisi aktivoitu.

Kommentit

Täysin vaihdettavissa.

Käytössä alkaen

Sarjanumero/päivämäärä	Huomautus
22.11.2022	Tuotannon aloitus

IPL-päivitykset

Sivun otsikko	Viitenro	Uusi osanumero	Nimi	Ilman osanumeroa	Huomautus
Runko	2	594 92 92-02	Runko	594 92 92-01	

Tätä asiakirjaa hallitaan ja päivitetään vain How We Work -sivuston verkkoversiona – Luokittelutaso: Internal

Omistaja: Leena Rundberg

Versio: 2.0

Asiakirjatunnus: HWWDOC-1878489343-5822

Muokkaaja: Leena Rundberg

Hyväksytty: 2019-03-07, Thomas Engvall