

Illustrated part list IPL update

Instruction

Handheld; Husqvarna Forest & Garden

Husqvarna



Nome(s) do(s) produto(s)

T540iXP, T540iXP Bluetooth, T540iXPG

Descrição da alteração

Melhoria do chassis e da posição do microinterruptor.
O suporte do microinterruptor foi ajustado para evitar que deslize demasiado para baixo na respetiva posição. Tal pode levar a que o acionador permaneça na posição libertada, fazendo com que a motosserra se comporte incorretamente como se o travão estivesse ativado e não possa ser utilizada.

Comentários

Totalmente permutável.

Introduzidos a partir de

Número de série/data	Observação
2022-11-25	Início da produção

Atualizações da IPL

Título da página	Ref.^a	N.º da peça nova	Nome	N.º da peça excl.	Observação
Chassis	2	593 04 83-02	Chassis	593 04 83-01	