

Illustrated part list IPL update

Instruction

Handheld; Husqvarna Forest & Garden

Husqvarna



Tuotenimet

T540iXP, T540iXP Bluetooth, T540iXPG

Muutoksen kuvaus

Rungon ja mikrokytkimen asennon parantaminen.

Mikrokytkimen pidike säädetään siten, että se ei liu'u liian alas paikaltaan. Tämä voi aiheuttaa liipaisimen jäämisen vapaa-asentoon, jolloin moottorisaha pysähtyy ikään kuin jarru olisi aktivoitu.

Kommentit

Täysin vaihdettavissa.

Käytössä alkaen

Sarjanumero/päivämäärä	Huomautus
25.11.2022	Tuotannon aloitus

IPL-päivitykset

Sivun otsikko	Viitenumero	Uusi osanumero	Nimi	Ilman osanumeroa	Huomautus
Runko	2	593 04 83-02	Runko	593 04 83-01	

Tätä asiakirjaa hallitaan ja päivitetään vain How We Work -sivuston verkkoversiona – Luokittelutaso: Internal

Omistaja: Leena Rundberg

Versio: 2.0

Asiakirjatunnus: HWWDOC-1878489343-5822

Muokkaaja: Leena Rundberg

Hyväksytty: 2019-03-07, Thomas Engvall