

Mise à jour de la liste des pièces illustrée - IPL



Nom des produits

550iBTX, 550iBTX BT (967681101 et 967681102)

Description de la modification

Pour les références 967681101/967681102, étant donné que l'ancien moteur n'est plus fabriqué, le nouveau kit moteur 547 30 65-01 est nécessaire si les clients souhaitent remplacer l'ancien ensemble moteur 597 11 03-02.

Commentaires

Le nouveau KIT 547 30 65-01 doit inclure le moteur et l'unité de commande, car le nouveau moteur n'est pas compatible avec l'ancienne unité de commande et l'ancien moteur n'est pas compatible avec la nouvelle unité de commande. Après être passés au nouveau KIT 547 30 65-01, les clients pourront commander séparément les deux nouvelles pièces : VENTILATEUR 529 62 63-01 et UNITÉ DE COMMANDE 597 62 76-03.

Introduit depuis

Numéro de série/date	Remarque
?	-

Mises à jour IPL

Titre de la page	Réf. n°	Nouvelle référence	Nom	Sauf référence	Remarque
Ventilateur	2	547 30 65-01	KIT d'ensemble moteur	597 11 03-02	Code produit : 967681101, 967681102
Ventilateur	5	529 62 63-01	SYSTÈME DE VENTILATION		Uniquement après le passage au KIT 547 30 65-01.
Ventilateur	6	597 62 76-03	UNITÉ DE COMMANDE		Uniquement après le passage au KIT 547 30 65-01.