

Ilustrovaný seznam náhradních dílů – aktualizace



Název produktu

550iBTX, 550iBTX BT (967681101 a 967681102)

Popis změny

Pro objednáací čísla 967681101/967681102 je třeba nová sada motoru 547 30 65-01, pokud zákazníci chtějí vyměnit starou sestavu motoru 597 11 03-02, protože starý motor se již nevyrábí.

Poznámky

Nová sada 547 30 65-01 musí obsahovat motor a řídicí jednotku, protože nový motor není kompatibilní se starou řídicí jednotkou a starý motor není kompatibilní s novou řídicí jednotkou. Po přechodu na novou sadu 547 30 65-01 si zákazníci budou moci objednat obě nové komponenty samostatně: ventilátor 529 62 63-01 a řídicí jednotku 597 62 76-03.

Zavedeno od

Výrobní číslo / Datum	Poznámka
?	-

Aktualizace IPL

Nadpis stránky	Ref.č.	Nové objednáací číslo dílu	Název	Exkl. objednáací číslo dílu	Poznámka
Ventilátor	2	547 30 65-01	Sada sestavy motoru	597 11 03-02	Objednáací číslo 967681101, 967681102
Ventilátor	5	529 62 63-01	SYSTÉM VENTILÁTORU		Pouze po výměně na sadu 547 30 65-01.
Ventilátor	6	597 62 76-03	ŘÍDICÍ JEDNOTKA		Pouze po výměně na sadu 547 30 65-01.