

Mise à jour de la liste des pièces illustrée - IPL



Nom des produits

530iPT5, 536LiPT5

Description de la modification

Transition vers un nouvel ensemble de tube avec une épaisseur accrue du tube inférieur. Cette modification nécessite un nouvel ensemble de câblage avec une nouvelle butée et une nouvelle entretoise à l'extrémité inférieure.

Commentaires

Non compatible avec les versions précédentes.

Introduit depuis

Numéro de série/date	Remarque
Jusqu'au numéro de série 20244500227	Il est possible d'utiliser d'anciennes références UNIQUEMENT si les autres pièces n'ont pas encore été remplacées par de nouvelles pièces. Les nouvelles et les anciennes pièces ne sont pas compatibles. Les clients doivent vérifier la référence qu'ils reçoivent et procéder comme suit.
À partir du numéro de série 20244500228	Utiliser UNIQUEMENT les nouvelles pièces.

Mises à jour IPL

Titre de la page	Réf. n°	Nouvelle pièce	Nom	Ancienne pièce	Remarque
Arbre	13	522 59 70-03	MANCHON DE SERRAGE	522 59 70-01	Compatible avec les versions précédentes
Arbre	14	586 91 43-02	TUBE	586 91 43-01	Système complet. Les clients ne doivent commander les nouvelles pièces qu'après avoir remplacé le tube par la pièce réf. 586 91 43-02.
Arbre	9	546 16 97-01	TUBE	587 20 73-01	Jusqu'au numéro de série 20244500227, non compatible avec les versions précédentes. Si une nouvelle pièce est reçue, remplacer également l'ensemble de câblage (7) et ajouter une ENTRETOISE (21).
Système électrique	7	598 76 90-01	ENSEMBLE DE CÂBLAGE	587 02 83-01	Jusqu'au numéro de série 20244500227, non compatible avec les versions précédentes. Si une nouvelle pièce est reçue, remplacer également le tube (9) et ajouter une ENTRETOISE (21).
Arbre	21	597 79 81-01	ENTRETOISE	-	Nouvelle pièce. Compatible UNIQUEMENT avec le nouveau tube (9) et le nouvel ensemble de câblage (7)
Arbre	6		ENTRETOISE	586 87 30-01	2 pièces pour TUBE 586 91 43-01 et 1 pièce pour nouveau TUBE 586 91 43-02.