Actualización de lista de piezas ilustrada (IPL)



Nombres del producto

530iPT5, 536LiPT5

Descripción del cambio

Cambio a un nuevo conjunto de tubos con tubo inferior más grueso. Este cambio requiere un nuevo conjunto de cableado con un nuevo tope y separador en el extremo inferior.

Comentarios

No compatible con versiones anteriores.

Introducido en producción a partir de

mile did all a partir de				
Número de serie/fecha	Observaciones			
Hasta n.º de serie 20244500227	Puede utilizar referencias antiguas SOLO si las demás piezas antiguas no se han sustituido todavía por las nuevas. Las piezas nuevas y antiguas no son compatibles; los clientes deben comprobar el número de serie que reciben y proceder como se indica a continuación.			
A partir de n.º de serie 20244500228	Utilice SOLO piezas nuevas.			

Actualizaciones de IPL

Título de la página	N.° ref.	Pieza nueva	Nombre	Pieza antigua	Observaciones
Tubo	13	522 59 70-03	MANGUITO DE FIJACIÓN	522 59 70-01	Compatible con versiones anteriores
Tubo	14	586 91 43-02	TUBO	586 91 43-01	Sistema completo. Los clientes solo deben solicitar las piezas nuevas después de cambiar el tubo a 586 91 43-02.
Tubo	9	546 16 97-01	TUBO	587 20 73-01	Hasta el número de serie 20244500227, no es compatible con versiones anteriores. Si se recibe una pieza nueva, cambie también el conjunto de cableado (7) y añada un SEPARADOR (21).
Eléctrico	7	598 76 90-01	CONJUNTO DE CABLEADO	587 02 83-01	Hasta el número de serie 20244500227, no es compatible con versiones anteriores. Si se recibe una pieza nueva, cambie también el tubo (9) y añada un SEPARADOR (21).
Tubo	21	597 79 81-01	SEPARADOR	-	Pieza nueva. SOLO funciona con el nuevo tubo (9) y el nuevo conjunto de cableado (7).
Tubo	6		SEPARADOR	586 87 30-01	2 unidades para el TUBO 586 91 43-01 y 1 unidad para el nuevo TUBO 586 91 43-02.

N.º formulario: MERN-8SJE6Q N.º rev.: 4 Página 1 de 1