

Mise à jour de la liste des pièces illustrée - IPL



Nom des produits

T540iXP (G), T542iXP (G)

Description de la modification

Nouveau kit

En raison de modifications apportées au côté embrayage du châssis 593 04 83-02, nous avons dû modifier l'ensemble de commande d'accélération.

Le kit remplace le châssis 593 04 83-02 en tant que pièce de rechange. Cela permet de s'assurer que le châssis est compatible avec l'accélérateur lors du remplacement du châssis.

L'ensemble de commande d'accélération 595 30 70-03 est compatible avec toutes les versions du châssis et sera donc toujours vendu comme pièce de rechange.

Commentaires

Problème en matière de sécurité et de qualité

La nouvelle version du châssis avec tour à vis renforcée empêche toute interférence mécanique et tout blocage de l'accélérateur. Une modification de l'accélérateur a également été nécessaire pour qu'il s'arrête au point d'interférence et éviter qu'il ne dépasse la butée du châssis.

Introduit depuis

Numéro de série/date	Remarque
	Tous les modèles Husqvarna T540i/T542i XP(G) disposeront du kit 540 64 21-01 en tant que pièce de rechange afin de remplacer le côté embrayage du châssis 593 04 83-02.

Mises à jour de la liste des pièces illustrée

Titre de la page	Réf.	Nouvelle référence	Nom	Sauf référence	Remarque
CHÂSSIS	25	540 64 21-01	KIT DE CHÂSSIS	N/A	Husqvarna Kit composé du côté embrayage de châssis 593 04 83-02 et de l'ensemble de commande d'accélération 595 30 70-03. Le kit 540 64 21-01 remplacera le côté embrayage de châssis 593 04 83-02.
CHÂSSIS	13	595 30 70-03	ENSEMBLE DE COMMANDE D'ACCÉLÉRATION	595 30 70-01	Husqvarna Nouvelle pièce de rechange.
CHÂSSIS	2	N/A	CÔTÉ EMBRAYAGE DU CHÂSSIS	593 04 83-02	Supprimé en tant que pièce de rechange. Remplacé par le kit 540 64 21-01.