

Illustrierte Ersatzteilliste (IPL) – Update



Produktname(n)

545 Mark II, 545G Mark II

Beschreibung der Änderung

1. Neues Ersatzteil, 595 94 50-02 Kurzblock hinzugefügt.
2. Vergaserdetailseite: Verdeutlicht, neu gestaltet.
Vergaser- und Luftfilterseite: Verdeutlicht, neu gestaltet.

Anmerkungen

Eingeführt ab

Seriennummer/Datum	Bemerkung

IPL-Updates

Titel der Seite	Ref. nr.	Neue Teile-Nr.	Name	Exkl. Teilenummer	Bemerkung
KURZBLOCK	1	595 94 50-02	Kurzblock		