

Ілюстрований список запчастин - оновлення IPL

Назва виробу(-ів)

525PT5S

Опис заміни

1. Нова ведуча зірочка, поставляється разом із двома бронзовими шайбами.
2. Новий комплект 590 94 02-01 гайка та втулка - для фіксації довжини штанги. Комплект включає деталі: втулку 522 74 26-01 та гайку 510 09 61-01. Деталі, які входять в комплект, замінено новими та повинні замінюватись разом.
3. Змінено гвинт кріплення захисту курка газу. Новий гвинт має голівку торкс (T27), старий - внутрішній шестигранник.

Коментарі

Деталі повністю взаємозамінні.

Представлено починаючи з

Серійний номер / Дата	Примітка

Оновлення IPL

Назва сторінки	Номер	Новий артикул	Назва	Старий артикул	Примітка
Головка кромкоріза у к-ті	41	582 87 22-01	Зірочка ведуча у к-ті, 1/4"	580 76 05-01	Новий комплект 1/4"
Головка кромкоріза у к-ті	41	582 87 22-02	Зірочка ведуча у к-ті, 3/8"	580 10 00-01	Новий комплект 3/8"
Вал	6	590 94 02-01	Гайка + втулка	510 09 61-01 522 74 26-01	Новий комплект
Регулятори тяги	21	579 86 56-01	Гвинт	503 20 16-02	