

Geïllustreerde onderdelenlijst - IPL-update



Productnaam

536LiR

Beschrijving van wijziging

IPL-updates

Opmerkingen

Geïntroduceerd vanaf

Serienummer/datum	Opmerking
2015100001	Nieuwe pagina met positie 1-9 toegevoegd wegens bijgewerkt elektrisch systeem

IPL-updates

Paginatitel	Ref. nr.	Nieuw onderdeelnr.	Naam	Excl. stuknr.	Opmerking
A Maaien	5	577 01 83-03	Trimmerbeschermkap	577 01 83-02	Nieuw onderdeelnummer
	8	577 02 21-03	Motor	577 02 21-02	Nieuw onderdeelnummer
					Voormalige positie 10 verwijderd
B Buis	1-4				Nieuwe pagina. Voormalige positie 7-10 verwijderd.
D Accubehuizing	2	577 00 76-02	Behuizing	577 00 76-01	Nieuw onderdeelnummer
	4	579 21 19-01	Schroef	503 21 66-74	Nieuw onderdeelnummer
	8	585 48 00-01	Veer	577 99 65-01	Nieuw onderdeelnummer
					Voormalige positie 11 verwijderd
E2 Elektrisch	1-9				Nieuwe pagina
E1 Elektrisch	6	588 21 53-01	Regeleenheid	578 40 09-01	Beëindigd. Vervangingskit 588 21 5 3-01
	7	577 02 21-03	Motor	577 02 21-02	Nieuw onderdeelnummer
	9	588 17 64-01	Smeervet		Nieuw onderdeel, zie SB-1500008 voor toepassing
F Accessoires	2	579 29 40-02	Trimmerkop	579 29 40-01	Nieuw onderdeelnummer
	3	585 51 08-01	Behuizing	578 19 68-01	Nieuw onderdeelnummer
	8	583 89 71-01	Diagnostic Tool	581 19 23-01	Nieuw onderdeelnummer