

Illustrerad komponentlista – IPL-uppdatering



Produktnamn

545FX

Beskrivning av ändring

1. Kopplingskåpan och röret har modifierats för bättre hållbarhet. Kit 597 84 21-03 måste användas för äldre produkter. Röreheten och kåpan kan köpas separat för nyare produkter. Se serienummer i kommentarsfältet nedan.
2. Nytt reservdelskit med låsfjäder och inloppsrör.
3. Nytt luftfilter för bättre hållbarhet. Nylon 80/32 har ändrats till PA 25/19.

Kommentar

1. Se giltiga serienummer nedan.
2. Helt utbytbar
3. Helt utbytbar

Introduceras från och med

Serienummer/datum	Anmärkning
Från serienummer 20194300361– Upp till –20194300360	Kopplingskåpa, rörehet Kopplingskåpeenhet
2019-10	Inloppsrörsenhet
2019-10	Luftfilter

IPL-uppdatering

Sidtitel	Ref. nr	Nytt art.nr	Namn	Utg. art.nr	Anmärkning
Riggrör	1	586 26 26-14	Rörehet	586 26 26-07	Från serienummer 20194300361–
Riggrör	9	597 84 21-03	Kopplingskåpeenhet		Upp till serienummer – 20194300360
Koppling	1	503 95 41-05	Kopplingskåpa	503 95 41-04	Från serienummer 20194300361–
Koppling	6	503 20 07-70	Skruv IHSCFM	503 20 20-01	Från serienummer 20194300361–
Förgasare och luftfilter	27	594 02 08-01	Inloppsrörsenhet	587 73 65-01	Nytt kit som innehåller: 591 07 12-01 Låsfjäder 586 94 68-01 Inloppsrör
Förgasare och luftfilter	33	537 41 08-04	Luftfilter	537 41 08-01	
Tillbehör	8	537 41 08-04	Luftfilter		Har lagts till. För vinterbruk.