

Varaosakuvasto (IPL) – päivitys



Tuotenimet

545FX

Muutoksen kuvaus

1. Kytkinkotelon ja putken kestävyyttä on parannettu. Vanhemmissa tuotteissa on käytettävä sarjaa 597 84 21-03. Putkikokoonpano ja kotelo voidaan ostaa uudemmille tuotteille erikseen. Katso sarjanumero alla olevasta huomautuskentästä.
2. Uusi varaosasarja, joka sisältää lukitusjousen ja tuloputken.
3. Uusi kestävämpi ilmansuodatin. PA 25/19 korvaa nailonin 80/32.

Kommentit

1. Katso voimassa olevat sarjanumerot alta.
2. Täysin vaihdettavissa.
3. Täysin vaihdettavissa.

Käytössä alkaen

Sarjanumero/päivämäärä	Huomautus
Alkaen sarjanumerosta 20194300361 Sarjanumeroon 20194300360 asti.	Kytkinkoteloko, putkikokoonpano Kytkinkotelokokoonpano
2019-10	Tuloputkikokoonpano
2019-10	Ilmansuodatin

IPL-päivitykset

Sivun otsikko	Viitenro	Uusi osanumero	Nimi	Vanha osanumero	Huomautus
Runkoputki	1	586 26 26-14	Putkikokoonpano	586 26 26-07	Alkaen sarjanumerosta 20194300361
Runkoputki	9	597 84 21-03	Kytkinkotelokokoonpano		Sarjanumeroon 20194300360 asti.
Kytkin	1	503 95 41-05	Kytkinkotelo	503 95 41-04	Alkaen sarjanumerosta 20194300361
Kytkin	6	503 20 07-70	Ruuvi IHSCFM	503 20 20-01	Alkaen sarjanumerosta 20194300361
Kaasutin ja ilmansuodatin	27	594 02 08-01	Tuloputkikokoonpano	587 73 65-01	Uusi sarja, sisältö: 591 07 12-01 Lukitusjousi 586 94 68-01 Tuloputki
Kaasutin ja ilmansuodatin	33	537 41 08-04	ilmansuodatin	537 41 08-01	
Lisävarusteet	8	537 41 08-04	ilmansuodatin		Lisätty. Talvikäyttöön.