

# Illustrierte Ersatzteilliste (IPL) – Update



Produktname(n)

**545FXT AT**

Beschreibung der Änderung

Kupplungsdeckel und -rohr wurden für bessere Haltbarkeit modifiziert. Set 597 84 21-03 muss für ältere Geräte verwendet werden. Rohrbaugruppe und Deckel können für neuere Geräte separat gekauft werden. Siehe Seriennummer im Anmerkungsfeld unten.

Kommentare

Siehe gültige Seriennummern unten.

Eingeführt ab

<b>Seriennummer/Datum</b>	<b>Anmerkung</b>
Ab Seriennummer 20194300361 – Bis Seriennummer 20194300360.	Kupplungsdeckel, Rohrbaugruppe Kupplungsdeckelbaugruppe

IPL-Updates

<b>Titel der Seite</b>	<b>Ref. Nr.</b>	<b>Neue Teilenr.</b>	<b>Name</b>	<b>Exkl. Teilenr.</b>	<b>Anmerkung</b>
Führungsrohr	1	586 26 26-14	Rohrbaugruppe	586 26 26-07	<b>Ab Seriennummer 20194300361 –</b>
Führungsrohr	9	597 84 21-03	Kupplungsdeckelbaugruppe		<b>Bis Seriennummer 20194300360.</b>
Kupplung	1	503 95 41-05	Kupplungsdeckel	503 95 41-04	<b>Ab Seriennummer 20194300361 –</b>
Kupplung	6	503 20 07-70	Schraube IHSCFM	503 20 20-01	<b>Ab Seriennummer 20194300361 –</b>