

Geïllustreerde onderdelenlijst - IPL-update



Productnaam

545FR

Beschrijving van wijziging

1. Koppelingsdeksel en buis zijn aangepast voor een betere duurzaamheid. Kit 597 84 21-02 moet worden gebruikt voor oudere producten. De buis en het deksel kunnen afzonderlijk worden aangeschaft voor nieuwere producten. Zie het serienummer in het onderstaande opmerkingenveld.
2. Nieuwe reserveonderdelenset inclusief bevestigingsplaat, schroef, borgmoer.
3. Nieuwe reserveonderdelenset inclusief borgveer en inlaatleiding.
4. Nieuw luchtfilter voor meer duurzaamheid. Nylon 80/32 gewijzigd in PA 25/19.

Opmerkingen

1. Zie geldige serienummers hieronder.
2. Volledig uitwisselbaar.
3. Volledig uitwisselbaar.
4. Volledig uitwisselbaar.

Geïntroduceerd vanaf

Serienummer/datum	Opmerking
Vanaf serienr. 20194300361 - T/m 20194300360.	Koppelingsdeksel, buis. Koppelingsdeksel.
2019-08	Bevestigingsplaat
2019-10	Inlaatleiding, compleet
2019-10	Luchtfilter

IPL-updates

Paginatitel	Ref. nr.	Nieuw onderdeelnr.	Naam	Excl. onderdeelnr.	Opmerking
As	1	586 26 26-11	Buiseenheid	586 26 26-04	Vanaf serienr. 20194300361 -
As	9	597 84 21-02	Koppelingsdeksel		Tot en met serienr. - 20194300360
Koppeling	1	503 95 41-05	Koppelingsdeksel	503 95 41-04	Vanaf serienr. 20194300361 -
Koppeling	6	503 20 07-70	Schroef IHSCFM	503 20 20-01	Vanaf serienr. 20194300361 -
Hoekoverbrenging	18	583 97 24-01	Bevestigingsplaat		Nieuwe set, vervangt: Schroef 537 18 95-01 Bevestigingsplaat 503 95 45-01 Borgmoer 732 21 16-01
Carburateur en luchtfilter	27	594 02 80-01	Inlaatleiding, compleet	587 73 65-01	Nieuwe set, inclusief: 591 07 12-01 borgveer 586 94 68-01 inlaatleiding
Carburateur en luchtfilter	33	537 41 08-04	Luchtfilter	537 41 08-01	
Accessoires	8	537 41 08-04	Luchtfilter		Toegevoegd. Voor gebruik in de winter.