

Illustrierte Ersatzteilliste (IPL) – Update



Produktname(n)

545RXT AT

Beschreibung der Änderung

1. Kupplungsdeckel und -rohr wurden für bessere Haltbarkeit modifiziert. Set 597 84 21-01 muss für ältere Geräte verwendet werden. Rohrbaugruppe und Deckel können für neuere Geräte separat gekauft werden. Siehe Seriennummer im Anmerkungsfeld unten.
2. Neues Ersatzteilset einschließlich Befestigungsplatte, Schraube und Kontermutter.

Kommentare

1. Siehe gültige Seriennummern unten.
2. Vollständig untereinander austauschbar.

Eingeführt ab

Seriennummer/Datum	Anmerkung
Ab Seriennummer 20194000181 – Bis einschließlich 20194000180.	Kupplungsdeckel, Rohrbaugruppe Kupplungsdeckelbaugruppe
2019-08	Befestigungsplatte

IPL-Updates

Titel der Seite	Ref. Nr.	Neue Teilennr.	Name	Exkl. Teilennr.	Anmerkung
Führungsrohr	1	586 26 26-09	Rohrbaugruppe	586 26 26-02	Seriennummer ab 20194000181 –
Führungsrohr	9	597 84 21-01	Kupplungsdeckelbaugruppe		Bis Seriennummer 20194000180
Kupplung	1	503 95 41-05	Kupplungsdeckel	503 95 41-04	Seriennummer ab 20194000181 –
Kupplung	6	503 20 07-70	Schraube IHSCFM	503 20 20-01	
Winkelgetriebe	18	583 97 24-01	Befestigungsplatte		Neues Set, ersetzt: Schraube 537 18 95-01 Befestigungsplatte 503 95 45-01 Kontermutter 732 21 16-01