

# Ilustrovaný seznam náhradních dílů – aktualizace



Název produktu

**572XP/XPG**

Popis změny

Nová barva rukojeti na krytu spojky. Hrubý kovově stříbrný povrch byl kovově stříbrný.  
Důvod: Stejná barva na krytu spojky jako na klikové skříni.

Odstranění štítku na krytu spojky. Logo Husqvarna je součástí krytu spojky.

Poznámky

Nové položky SESTAVA KRYTU SPOJKY 594 90 78-02, KRYT SPOJKY 537 17 26-04 a SESTAVA KRYTU SPOJKY 537 33 10-07 jsou plně navzájem vyměnitelné.

Zavedeno od

Výrobní číslo / Datum	Poznámka
08-19-2019	SESTAVA RUKOJETI NA KRYTU SPOJKY 594 90 78-02
08-19-2019	KRYT SPOJKY 537 17 26-04
08-19-2019	SESTAVA KRYTU SPOJKY 537 33 10-07

Aktualizace

Nadpis stránky	Ref. č.	Nové objednací číslo dílu	Jméno	Exkl. objednací číslo dílu	Poznámka
KRYT SPOJKY	1	594 90 78-02	SESTAVA RUKOJETI NA KRYTU SPOJKY	594 90 78-01	
	2	537 17 26-04	RUKOJEŤ NA KRYTU SPOJKY	537 17 26-03	
	4	525 88 74-02	ŠROUB CITXPANT	526 22 18-01	
	8		ŠTÍTEK	537 03 38-03	
RUKOJEŤ	13	537 33 10-07	SESTAVA KRYTU SPOJKY RUKOJEŤ	537 33 10-05	
	16	525 88 74-02	ŠROUB CITXPANT	526 22 18-01	
VYHŘÍVANÁ RUKOJEŤ	13	537 33 10-07	SESTAVA RUKOJETI NA KRYTU SPOJKY	537 33 10-05	