

Illustrierte Ersatzteilliste (IPL) – Update



Produktname(n)

H435e II

Beschreibung der Änderung

1. Zur Verringerung der Motortemperatur haben wir die Zeitkurve des Zündmoduls aktualisiert.
2. Neue Teilenummern durch Lieferantenwechsel bei eingehenden Teilen für Filterhalter, Tankdeckel und Kraftstofftanklüftung.
3. Neue Teilenummern durch Entfernen des Kunststoffbeutels für Werkzeug, Set.

Kommentare

Diese Änderungen sind vollständig austauschbar.

Eingeführt ab

Seriennummer/Datum	Anmerkung
Seriennummer 20192200001	Gültig für Zündmodul, 579 63 88-04. Für Rest der Welt
Seriennummer 20192600093	Gültig für Zündmodul, 579 63 88-04. Für Nordamerika

IPL-Updates

Titel der Seite	Ref. nr.	Neue Teilennr.	Name	Exkl. Teilennr.	Anmerkung
Zündanlage	7	579 63 88-04	Zündmodul	579 63 88-03	Bleibt weiterhin Ersatzteil.
Vergaser und Luftfilter	8	544 97 64-02	Filterhalter	544 97 64-01	Kleinere Korrektur.
Kraftstofftank	11	522 62 00-03	Tankdeckelbaugruppe	522 62 00-01	Kleine Korrektur.
	18	501 15 29-01	Kraftstofftanklüftung	537 35 95-01	Kleinere Korrektur.
Zubehör	1	501 69 17-01	Kombination Zoll-Schraubenschlüssel	503 55 85-04	Kleine Korrektur.