

Geïllustreerde onderdelenlijst - IPL-update



Productnaam

H435e II

Beschrijving van wijziging

1. We hebben een nieuwe update gemaakt met betrekking tot de timing-curve van de ontstekingsmodule om de motortemperatuur te verlagen.
2. Nieuwe onderdeelnummers als gevolg van een wijziging van de leverancier van nieuwe onderdelen op de filterhouder, de tankdop en de ontluchting van de brandstoftank.
3. Nieuwe onderdeelnummers vanwege het verwijderen van de plastic zak voor gereedschap, set.

Opmerkingen

Deze wijzigingen zijn volledig uitwisselbaar.

Geïntroduceerd vanaf

Serienummer/datum	Opmerking
Serienummer 20192200001	Geldig voor ontstekingsmodule, 579 63 88-04. Voor de rest van de
Serienummer 20192600093	Geldig voor ontstekingsmodule, 579 63 88-04. Voor Noord-Amerika

IPL-updates

Paginatitel	Ref. nr.	Nieuw onderdeelnr.	Naam	Excl. onderdeelnr.	Opmerking
Ontstekingsstelsel	7	579 63 88-04	Ontstekingsmodule	579 63 88-03	Blijft reserveonderdeel.
Carburateur en Luchtfiler	8	544 97 64-02	Filterhouder	544 97 64-01	Kleine correctie.
Brandstoftank	11	522 62 00-03	Tankdop, compleet	522 62 00-01	Kleine correctie.
	18	501 15 29-01	Ontluchting brandstoftank.	537 35 95-01	Kleine correctie.
Accessoires	1	501 69 17-01	Combinatie sleutel	503 55 85-04	Kleine correctie.