

Illustrierte Ersatzteilliste (IPL) – Update



Produktname(n)

325HE4

Beschreibung der Änderung

Neues Kit. Ersetzt die zuvor getrennten Teile Klemme 537 29 56-01 und Welle 522 84 89-02.

Anmerkungen

Eingeführt ab

Seriennummer/Datum	Bemerkung
2019-05	

IPL-Updates

Titel der Seite	Ref. nr.	Neue Teilenr.	Name	Exkl. Teilenr.	Bemerkung
Hebel	5	597 02 81-01	Fernbedienung	537 29 56-01 522 84 89-02	Neues Kit