

Ilustrowana lista części — aktualizacja IPL



Nazwa produktu

325HE4

Opis zmiany

Nowy zestaw. Zastępuje poprzednie, osobne części: zacisk 537 29 56-01 i wałek 522 84 89-02.

Komentarze

Wprowadzono od

Numer seryjny / data	Uwaga
2019-05	

Aktualizacje IPL

Tytuł strony	Nr ref.	Nowy nr części	Nazwa	Stary nr części	Uwaga
Dźwignia	5	597 02 81-01	Pilot zdalnego sterowania	537 29 56-01 522 84 89-02	Nowy zestaw