

# Varaosakuvasto (IPL) – päivitys



Tuotenimet

**H545**

Muutoksen kuvaus

1. Olemme julkaisseet uuden käynnistyslaitetekoonpanon 588 41 51-03, jonka uusi muotoilu parantaa ilmavirtaa sylinterin ympärillä.
2. Talvisarjaan on lisätty uusi talvisuojus, joka sopii käytettäväksi niin uusien kuin vanhojenkin käynnistyslaitteiden kanssa.

Kommentit

Tämä muutos on täysin vaihdettavissa.

Käytössä alkaen

<b>Sarjanumero/päivämäärä</b>	<b>Huomautus</b>
Sarjanumero 20184400632	Koskee käynnistyslaitetekoonpanoa 588 41 51-03.
Sarjanumero 20184400632	Koskee käynnistyslaitteen koteloa 588 41 50-02.

IPL-päivitykset

<b>Sivun otsikko</b>	<b>Viitenro</b>	<b>Uusi osanumero</b>	<b>Nimi</b>	<b>Vanha osanumero</b>	<b>Huomautus</b>
Käynnistysmoottori	7	588 41 51-03	Käynnistyslaitetekoonpano	522 74 25-07	
	9	588 41 50-02	Käynnistyslaitteen kotelo	522 74 13-05	
Lisävarusteet	10	525 55 80-02	Talvisuojus	525 55 80-01	