

# Illustrierte Ersatzteilliste (IPL) – Update



Gerätename(n)

**H550XP/XPG**

Beschreibung der Änderung

1. Wir haben eine neue Startvorrichtung, Baugruppe 588 41 51-03, mit verbessertem Design für einen besseren Luftstrom um den Zylinder eingeführt.
2. Dem Wintersatz wurde eine neue Winterabdeckung hinzugefügt, die sowohl für neue als auch für alte Startvorrichtungen geeignet ist.

Kommentare

Diese Änderung ist vollständig austauschbar.

Eingeführt ab

<b>Seriennummer/Datum</b>	<b>Anmerkung</b>
Seriennummer 20183900673	Gültig für Startvorrichtung, Baugruppe 588 41 51-03.
Seriennummer 20183900673	Gültig für Startvorrichtungsgehäuse 588 41 50-01.

IPL-Updates

<b>Titel der Seite</b>	<b>Ref. Nr.</b>	<b>Neue Teilenr.</b>	<b>Name</b>	<b>Exkl. Teilenr.</b>	<b>Anmerkung</b>
Startvorrichtung	14	588 41 51-03	Startvorrichtung, Baugruppe	522 74 25-07	
	15	588 41 50-01	Startvorrichtungsgehäuse	522 74 13-04	
Zubehör	10	525 55 80-02	Winterabdeckung	525 55 80-01	