

Mise à jour de la liste des pièces illustrée - IPL



Nom des produits

Husqvarna 550XP/XPG Mark II, 550XP/XPG Mark II Triobrake

Description de la modification

Nouveau roulement à aiguilles 599 53 15-01 et nouveau kit de pièces de rechange 596 21 83-03

Commentaires

L'article est entièrement échangeable

Introduit depuis

Numéro de série/date	Remarque
Numéro de série 224400029	Roulement à aiguilles 599 53 15-01

Mises à jour IPL

Titre de la page	Réf. n°	Nouvelle référence	Nom	Sauf référence	Remarque
Embrayage et pompe à huile	5	599 53 15-01	Roulement à aiguilles	503 25 52-01	
Embrayage et pompe à huile	3	596 21 83-03	Ensemble de tambour d'embrayage	596 21 83-02	