

Ilustrovaný seznam náhradních dílů – aktualizace



Název produktu

325iLK

Popis změny

Nová sestava motoru z důvodu výměny usměrňovače vzduchu. Po této změně není držák nutný.

Poznámky

Zavedeno od

Výrobní číslo / Datum	Poznámka
20224500001	Nová sestava motoru 595 01 07-08. V digitální variantě pro model 325iLK není od uvedeného v. č. držák 594 02 71-01 potřeba.

Aktualizace IPL

Nadpis stránky	Ref.č	Nové objednací číslo dílu	Název	Exkl. objednací číslo dílu	Poznámka
ELEKTRICKÉ	2	595 01 07-08	SESTAVA MOTORU	595 01 07-03	U v. č. do 214800120 vyměňte také levé POUZDRO na 591 44 46-02
POUZDRO	5		DRŽÁK		U digitální verze: Do výrobního čísla 20224500001