

Ілюстрований список запчастин (ІСЗ), оновлення



Назви виробів

325iLK

Опис змін

Новий двигун у зборі через заміну повітропроводу. Через цю заміну тримач буде непотрібний.

Коментарі

Дата введення в процес виготовлення

Серійний номер / дата	Примітка
20224500001	Новий двигун у зборі 595 01 07-08. Тримач 594 02 71-01 не потрібен для цифрового варіанту 325iLK від зазначеного серійного номеру.

Оновлення ІСЗ

Назва сторінки	Контрольний номер	Новий артикул	Назва	Попередній артикул	Примітка
ЕЛЕКТРИКА	2	595 01 07-08	ДВИГУН У ЗБОРІ	595 01 07-03	У пристроях із серійним номером «до 214800120» також замініть КОРПУС зліва на 591 44 46-02
КОРПУС	5		ТРИМАЧ		Для цифрових: до серійного номеру 20224500001