

Illustrated part list IPL update

Instruction

Husqvarna Division; Handheld

Husqvarna



Назви виробів

550XP Mark II / 550XPG Mark II

Опис змін

1. Нові варіанти комплекту колінчастого вала для нового посиленого колінчастого вала зі збільшеним радіусом перехідної поверхні.
2. Новий покращений кульковий підшипник

Коментарі

Повністю взаємозамінний

Дата введення в процес виготовлення

Серійний номер / дата	Примітка
233308387	1.
20231711671	2.

Оновлення ІСЗ

Назва сторінки	Контрольний номер	Новий артикул	Назва	Попередній артикул	Примітка
КОЛІНЧАСТИЙ ВАЛ	1	596 21 84-06	КОМПЛЕКТ КОЛІНЧАСТОГО ВАЛА	596 21 84-04	
КОЛІНЧАСТИЙ ВАЛ	3	536 78 98-01	КУЛЬКОВИЙ ПІДШИПНИК	525 43 42-05	
КОЛІНЧАСТИЙ ВАЛ	4	536 95 82-01	РАДІАЛЬНЕ УЩІЛЬНЕННЯ		Для кулькових підшипників HQV 536 78 98-01
КОЛІНЧАСТИЙ ВАЛ	4		РАДІАЛЬНЕ УЩІЛЬНЕННЯ	597 57 61-01	Для кулькового підшипника SKF 525 43 42-XX Залишається запасною частиною
КОРОТКИЙ БЛОК	1	531 11 45-10	КОРОТКИЙ БЛОК	531 11 45-07	
КАРТЕР	31		ЗАХИСНА КРИШКА	596 91 13-01	- для пристроїв із серійними номерами до 20231711670 Залишається запасною частиною