

# Illustrated part list IPL update

## Instruction

Husqvarna Division; Handheld

Husqvarna



Nome(s) do(s) produto(s)

**550XP Mark II / 550XPG Mark II**

### Descrição da alteração

1. Novas variantes do kit da cambota, para a nova cambota reforçada com raio do filete aumentado
2. Novo rolamento de esferas melhorado

Comentários

Totalmente permutável

Introduzidos a partir de

Número de série / data	Observações
233308387	1.
20231711671	2.

Atualizações da IPL

Título da página	Ref. <sup>a</sup>	N.º da peça nova	Nome	N.º da peça excl.	Observações
CAMBOTA	1	596 21 84-06	KIT DA CAMBOTA	596 21 84-04	
CAMBOTA	3	536 78 98-01	ROLAMENTO DE ESFERAS	525 43 42-05	
CAMBOTA	4	536 95 82-01	VEDANTE RADIAL		<i>Para o rolamento de esferas HQV 536 78 98-01</i>
CAMBOTA	4		VEDANTE RADIAL	597 57 61-01	<i>Para o rolamento de esferas SKF 525 43 42-XX Permanece como uma peça sobressalente</i>
BLOCO CURTO	1	531 11 45-10	BLOCO CURTO	531 11 45-07	
CÁRTER	31		TAMPA DE PROTEÇÃO	596 91 13-01	<i>– até ao n.º de série 20231711670 Permanece como uma peça sobressalente</i>