

# Illustrated part list IPL update

## Instruction

Husqvarna Division; Handheld

Husqvarna



Nazwa produktu

**550XP Mark II / 550XPG Mark II**

**Opis zmiany**

1. Nowe warianty zestawu wału korbowego, do nowego wzmocnionego wału korbowego o zwiększonym promieniu zaokrąglenia
2. Nowe ulepszone łożysko kulkowe

Komentarze

W pełni wymienny

Wprowadzono od

Numer seryjny / data	Uwagi
233308387	1.
20231711671	2.

Aktualizacje IPL

Tytuł strony	Nr referencyjny	Nowy nr części	Nazwa	Stary nr części	Uwagi
WAŁ KORBOWY	1	596 21 84-06	ZESTAW WAŁU KORBOWEGO	596 21 84-04	
WAŁ KORBOWY	3	536 78 98-01	ŁOŻYSKO KULKOWE	525 43 42-05	
WAŁ KORBOWY	4	536 95 82-01	USZCZELKA PROMIENIOWA		Do łożyska kulkowego HQV 536 78 98-01
WAŁ KORBOWY	4		USZCZELKA PROMIENIOWA	597 57 61-01	Do łożyska kulkowego SKF 525 43 42-XX Zostaje jako część zamienna
KRÓTKI BLOK	1	531 11 45-10	KRÓTKI BLOK	531 11 45-07	
SKRZYNNIA KORBOWA	31		NASADKA OCHRONNA	596 91 13-01	- do numeru seryjnego 20231711670 Zostaje jako część zamienna