

Kuvitettu tuoteluettelo – IPL-päivitys



Tuotenimet

522iHD60, 522iHD75, 522iHDR60

Muutoksen kuvaus

Päivitetty kotelo, jossa on lisäruuvi, joka mahdollistaa takakahvan kestävämmän kiinnityksen koteloon. Uusi varaosasarja 547 79 95-01 on julkaistu pensasleikkureille, joissa on vanha kotelo 598 36 98-01 tai 598 36 99-01. Sarjanumeron keskeytyskohta (lisätietoja alempana).

Kommentit

Uuden KOTELON vasen ja oikea puolisko **EIVÄT** ole yhteensopivia vanhan KOTELON vasemman ja oikean osanumeroiden kanssa.

Käytössä alkaen

Sarjanumero/päivämäärä	Huomautus
Sarjanumeroon 20241815762 asti	Uusi sarja 547 79 95-01, jos asiakkaan on vaihdettava vanhan KOTELON vasen tai oikea puolisko. HUOMAUTUS! Kun uusi sarja 547 79 95-01 on vaihdettu ensimmäistä kertaa, asiakas voi tilata uudet puoliskot 598 36 98-03 ja 598 36 99-03 erikseen.
Sarjanumerosta 20241815763 lähtien	Uudet KOTELOT 598 36 98-03 ja 598 36 99-03.

IPL-päivitykset

Sivun otsikko	Viite nro nro	Uusi osanumero	Nimi	Ilman osanumeroa	Huomautus
KOTELO	17	547 79 95-01	KOTELOKOKOO NPANON varaosasarja	598 36 98-01	Sarjanumeroon 20241815762 asti.
KOTELO	17	547 79 95-01	KOTELOKOKOO NPANO varaosasarja	598 36 99-01	Sarjanumeroon 20241815762 asti.
KOTELO	1	598 36 98-03	KOTELO vasen		Sarjanumerosta 20241815763 lähtien.
KOTELO	2	598 36 99-03	KOTELO oikea		Sarjanumerosta 20241815763 lähtien.