

# Illustrated part list IPL update

## Instruction

### Handheld; Husqvarna Forest & Garden

#### Husqvarna



#### Назви виробів

540iXP, 540iXP Bluetooth, 540iXPG

#### Опис змін

Покращення рами й положення мікроперемикача.  
Тримач мікроперемикача регулюється, щоб запобігти його пересуванню занадто далеко вниз. Це може призвести до того, що механічний пусковий пристрій залишиться у відпущеному положенні, і ланцюгова пила працюватиме неправильно, ніби гальмо активовано.

#### Коментарі

Повністю взаємозамінний.

#### Дата введення в процес виготовлення

Серійний номер / дата	Примітка
22 листопада 2022 р.	Початок виробництва

#### Оновлення ІСЗ

Назва сторінки	Контрольний номер	Новий артикул	Назва	Попередній артикул	Примітка
Рама	2	594 92 92-02	Рама	594 92 92-01	

Зміст цього документу контролюється й оновлюється лише в онлайн-версії ресурсу «How We Work». Рівень секретності: Internal

Власник: Leena Rundberg  
Редактор: Leena Rundberg

Версія: 2.0  
Затверджено: 2019-03-07 Thomas Engvall

Ідентифікатор документа: HWWDOC-1878489343-5822