

Illustrated part list IPL update

Instruction

Handheld; Husqvarna Forest & Garden

Husqvarna



Produktnamn

T540iXP, T540iXP Bluetooth, T540iXPG

Beskrivning av ändring

Förbättring av chassi och mikrobrytarens läge.

Mikrobrytarens hållare är justerad för att förhindra att den glider för långt ner i sitt säte. Detta kan göra att avtryckaren förblir släppt och motorsågen kommer felaktigt att agera som om bromsen är aktiverad och kommer inte att kunna köras.

Kommentarer

Helt utbytbar.

Introduceras från och med

Serienummer/datum	Anmärkning
2022-11-25	Produktionsstart

IPL-uppdateringar

Sidtitel	Ref. nr	Nytt art.nr	Namn	Utg. art.nr	Anmärkning
Chassi	2	593 04 83-02	Chassi	593 04 83-01	