

Illustrierte Ersatzteilliste (IPL) – Update



Gerätename(n)

520iHE3, 536LiHE3, 520iHT4

Beschreibung der Änderung

Die Gehäusebaugruppe 588 57 00-09 ersetzt alte Varianten der Gehäusebaugruppe 588 57 00-07 aus dem Ersatzteilset 599 20 97-01 und der Stange HT 520iHE3/536LiHE3, 520iHT4.
Das Gehäuse wurde mit einem zusätzlichen Verschleißschutz ausgestattet.

547 64 36-01 – **HINWEIS!** Der Verschleißschutz ist nur für 588 57 00-09 geeignet.

Kommentare

Eingeführt ab

Seriennummer/Datum	Anmerkung
-	-

IPL-Updates

Titel der Seite	Ref. Nr.	Neue Teilennr.	Name	Exkl. Teilennr.	Anmerkung
GETRIEBEGEHÄUSE B1	15	588 57 00-09	GEHÄUSEBAU GRUPPE	588 57 00-07	520iHE3
GETRIEBEGEHÄUSE B2	15	588 57 00-09	GEHÄUSEBAU GRUPPE	588 57 00-07	520iHE3
GETRIEBEGEHÄUSE B1	15	588 57 00-09	GEHÄUSEBAU GRUPPE	588 57 00-07	536LiHE3
GETRIEBEGEHÄUSE B2	6	588 57 00-09	GEHÄUSEBAU GRUPPE	588 57 00-07	536LiHE3
GETRIEBEGEHÄUSE	15	588 57 00-09	GEHÄUSEBAU GRUPPE	588 57 00-07	520iHT4
GETRIEBEGEHÄUSE	13	547 64 36-01	VERSCHLEISS SCHUTZ		520iHT4
GETRIEBEGEHÄUSE B1	13	547 64 36-01	VERSCHLEISS SCHUTZ		520iHE3
GETRIEBEGEHÄUSE B2	13	547 64 36-01	VERSCHLEISS SCHUTZ		520iHE3
GETRIEBEGEHÄUSE B3	13	547 64 36-01	VERSCHLEISS SCHUTZ		520iHE3
GETRIEBEGEHÄUSE B1	2	547 64 36-01	VERSCHLEISS SCHUTZ		536LiHE3
GETRIEBEGEHÄUSE B2	7	547 64 36-01	VERSCHLEISS SCHUTZ		536LiHE3