

Atualização da Lista de peças ilustrada - IPL



Nome(s) do(s) produto(s)

545RXT

Descrição da alteração

Design da suspensão com proteção contra desgaste em plástico que se desgasta demasiado rápido. Foi concebida uma nova placa de desgaste em aço inoxidável. A placa será fixa à suspensão com uma fita. Para obter instruções, consulte o boletim de assistência.

Comentários

Compatível com versões anteriores

Introduzidos a partir de

Número de série/data	Comentário
2016-08	Suspensão e placa de desgaste

Atualizações da IPL

Título da página	N.º de ref.	N.º da peça nova	Nome	N.º da peça excl.	Comentário
Suspensão	12	581 97 90-03	Suspensão	581 97 90-01	Consulte a ilustração abaixo.
Suspensão	32	501 01 55-01	Placa de desgaste	586 20 27-01	

581 97 90-01



581 97 90-03

