

Actualización de lista de piezas ilustrada (IPL)



Nombres del producto

545RXT AT

Descripción del cambio

1. Se han modificado la cubierta y el tubo del embrague para una mayor durabilidad. El kit 597 84 21-01 se debe utilizar para productos antiguos. El conjunto del tubo y la cubierta se pueden adquirir por separado para los productos más recientes. Consulte el número de serie en el campo de comentarios que se encuentra a continuación.
2. Nuevo kit de piezas de repuesto que incluye placa de fijación, tornillo y tuerca de bloqueo.

Comentarios

1. Consulte los números de serie válidos a continuación.
2. Completamente intercambiables.

Introducido en producción a partir de

Número de serie/fecha	Observaciones
A partir del n.º de serie 20194000181 hasta el 20194000180.	Cubierta del embrague, conjunto de tubo. Conjunto de la cubierta del embrague.
2019-08	Placa de fijación

Actualizaciones de IPL

Título de la página	N.º ref.	Ref. nueva	Nombre	Excluida ref.	Observaciones
Tubo	1	586 26 26-09	Conjunto del tubo	586 26 26-02	A partir del n.º serie 20194000181
Tubo	9	597 84 21-01	Conjunto de la cubierta del embrague		Hasta el n.º de serie 20194000180
Embrague	1	503 95 41-05	Cubierta del embrague	503 95 41-04	A partir del n.º serie 20194000181
Embrague	6	503 20 07-70	Tornillo IHSCFM	503 20 20-01	
Engranaje angulado	18	583 97 24-01	Placa de fijación		Nuevo kit que sustituye a: Tornillo 537 18 95-01 Placa de fijación 503 95 45-01 Tuerca de bloqueo 732 21 16-01